
EMF-832 電磁波測試計(高斯計) 中文說明

A. 規格:

顯					哭	液晶顯示器尺寸 48.8mm×25.3mm.顯示器有備光功能.
<i>~</i>		/1	-			20 micro Tesla/0.01 micro Tesla.
範	圍	/	角 召	析	_	200 micro Tesla/0.1 micro Tesla.
半也	ഥ	,	77T	4/1	汉	2000 micro Tesla/1 micro Tesla.
						200 mG/0.1 mG
						2000 mG/1 mG.
						2000 mG/10 mG.
· Ind	E	旦 広			riv	1 micro Tesla=10 mili Gauss(高斯).
測	1	量頻			30Hz~300Hz.	
軸					數	單軸.
						±(4%+3 位數) -20 micro Tesla.
精	確				度	±(5%+3 位數) -200 micro Tesla.
						±(10%+5 位數) -2000 micro Tesla.
						±(4%+3 位數) -200 mG.
						±(5%+3 位數) -2000 mG.
						±(10% +80mG) -20000 mG.
過	載 顯		示	顯示器顯示"———".		
取	材	ŧ	時	Ē.	間	約1秒.
電					池	直流 9 伏特電池.
消	耒	É	電	ì	流	約直流 5mA.
エ	作	環	境	溫	度	0°C~50°C. (32°F~122°F)
エ	作	環	境	溼	度	最大 80%RH.
重			量	1		216 公克
外	觀	F	7	寸		152×69×36. 3mm.
標	<u> 1</u>	丰	除	ł	件	操作說明書1本.
選		貝	睛		品	電源轉換器.

B:面版說明:

上偉通信資訊服務網 http://www.sunwe.com.tw



- 5-1 液晶顯示器.
 - 5-2 電源開關.
 - 5-3 記錄鍵.
 - 5-4 鎖定鍵.
 - 5-5 測量範圍選擇開關.
 - 5-6 單位選擇鍵.
- 5-7 備光鍵
- 5-8三腳架固定螺絲孔.
- 5-9 支架.
- 5-10 電池槽/蓋.
- 5-11 電源 9V 轉換插座孔.

C. 測量方法.

- 1. 電池裝妥後,將電源開關開啟,同時選擇測量範圍(圖 5-5)及單位(圖 5-6)(微泰斯拉或毫高斯).
- 2. 將此錶朝待測物體接近,直到接觸到待測物體,此時電池波強度同時增強.
- 3. 測量中,請試著將此錶對待測物體以不同之角度進行測量,以求得最大之測量數值.
- 4. 測量時須注意週遭環境是否有干擾源(更強之電磁波),以免影響測量之準確性,
- 5. 讀值鎖定:在測量時,按下"HOLD"鍵(圖 5-4),將此刻之測量讀值保留於顯示器上,顯示器出現 "HLOD"符號.再一次按下"HOLD"鍵即取消讀值鎖定功能.回復至正常測量.
- 6. 資料記錄功能(最大值/最小值):
 - 資料記錄功能記錄顯示測量中之最大值及最小值,按(圖 5-3)顯示器出現"REC"符號.當"REC"符號 於顯示器上時:
 - (a)按一下"REC"鍵,此時顯示器出現"Max"符號,顯示器將顯示測量中之最大值.
 - (b)再按一下"REC"鍵, 此時顯示器出現"Min"符號, 顯示器將顯示測量中之最小值.

上偉通信資訊服務網 http://www.sunwe.com.tw

- (c)如欲取消資料記錄功能,則按"REC"鍵達 2 秒鐘以上,即可取消資料記錄功能,此時顯示器上之"REC"符號亦消失.
- 7. 顯示器備光開/關:按(圖 5-7)開啟備光功能或關閉.
- 8. 自動關機功能:按(圖 5-3)記錄鍵取消自動關機功能,若未啟動 10 秒自動關機.
- 9. 當顯示器出現" "符號時, 代表電池電力不足, 請即刻更換新電池.