

記憶式熱風速/溫度計 AM-4214SD 中文說明

1. 一般規格:

線路	採用單一超大型積體電路.
顯示器	超大型液晶顯示器, 雙示窗顯示功能, 尺寸 52mm×38mm.
測量項目	風速:米/秒(m/s). 公里/小時(km/h). 英呎/分鐘(ft/min). 海浬/小時(knts). 英哩/小時(mile/h). 風速:溫度:攝氏. 華氏 熱電偶測棒, Type K 及 Type J. 攝氏. 華氏
資料儲存	手動式 按一次資料儲存按鍵儲存一筆.
取樣時間	自動式 可分為 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 秒.
記憶卡	記憶卡容量:1GB~16GB 選用.
溫度補償	風速/溫度自動補償.
記憶記錄	可記錄測量中之最大值, 最小值, 可採計憶召回.
資料鎖定	螢幕視窗鎖定.
取樣時間	大約 1 秒.
資料輸出	RS-232 介面輸出.
工作環境溫度	主機:0°C~50°C. 測棒:0°C~60°C.
工作環境濕度	主機最高 80%R. H.
工作電源	UM3 直流 1.5 伏特電池×6.
消耗電流	無使用記憶卡與備光約直流 30mA, 使用記憶卡約直流 50mA.
重量	515 公克.
外觀尺寸	主機 203×76×38 mm. 測棒 12mm×280mm 最小. 延長:12mm×940mm 最長.
標準附件	操作說明書.....1 本. 風速感應器.....1 支. 攜帶盒.....1 只.
選購附件	應用軟體:SW-U801WIN. 記憶卡. RS-232 連接線...UPCB-02, USB-01. 溫度感溫棒 K/ J 型. 電源轉換器.

2-電氣規格:


風速.

測量單位	範圍	解析度	精確度
米/秒	0.2~5.00 m/s	0.01 m/s	$\pm(5\%+a)$ 或 $\pm(1\%+a)$ 滿刻度
	5.1~25.00 m/s	0.1 m/s	
公里/小時	0.70~18.00 km/h	0.01 km/h	$\pm(5\%+a)$ 或 $\pm(1\%+a)$ 滿刻度
	1.8~72.0 km/h	0.1 km/h	
英哩/小時 (mph)	0.50~11.20 mph	0.01 mph	$\pm(5\%+a)$ 或 $\pm(1\%+a)$ 滿刻度
	11.2~44.7 mph	0.1 mph	
浬/小時	0.40~9.70 knots	0.01 knots	$\pm(5\%+a)$ 或 $\pm(1\%+a)$ 滿刻度
	9.7~38.8 knots	0.1 knots	
英呎/分鐘	40~3940 ft/min	1 ft/min	

測量範圍	0~50°C / 32~122°F.
解析度	0.1°C / 0.1°F.
精確度	0.8°C / 1.5°F.

熱電偶測棒, Type K 及 Type J

感應器型式	解 析 度	測量範圍	精 確 度
Type K	0.1°C	-50.0°C~1300.0°C -50.1°C~-100.0°C	±(0.4%+0.5°C) ±(0.4%+1°C)
	0.1°F	-58.0°F~2372.0°F -58.1°F~148.0°F	±(0.4%+1°F) ±(0.4%+1.8°F)
Type J	0.1°C	-50.0°C~1200.0°C -50.1°C~-100.0°C	±(0.4%+0.5°C) ±(0.4%+1°C)
	0.1°F	-58.0°F~2192.0°F -58.0°F~-148.0°F	±(0.4%+1°F) ±(0.4%+1.8°F)



3. 面版說明:

3-1 液晶顯示器.

3-2 電源開關. (跳出鍵/背光鍵)

3-3 讀值鎖定鍵. (功能鍵/下頁鍵)

- 3-4 記憶記錄鍵. (執行鍵/單位鍵)
- 3-5 設定鍵. (▼向下鍵/比對時間鍵)
- 3-6 資料儲存鍵. (▲向上鍵/取樣時間比對)
- 3-7 風速測棒輸入座.
- 3-8 溫度熱電偶測棒, Type K 及 Type J 座
- 3-9 記憶卡輸入座槽.
- 3-10 RS-232 輸出插座.
- 3-11 重置鍵.
- 3-12 轉換直流 9V 輸入座.
- 3-13 電池室/電池蓋.
- 3-14 電池槽/蓋開啟螺絲.
- 3-15 站立腳架.
- 3-16 三腳架螺絲固定座.
- 3-17 風速感應器插頭.
- 3-18 風速握把.
- 3-19 風速感應測頭.

4. 測量方法:

4-1 功能鍵:

- (1)按下電源開關(圖 3-2)開機. 輕按一次備光功能, 關機請長按 2 秒關機.
- (2)主機選擇(圖 3-3)功能長按(A). Air:風速/溫度. (B). tp 热電偶 Type K 及 Type J.
- (3)將風速測棒插頭(圖 3-17)與風速測棒輸入插座(圖 3-7)連結.
- (4)顯示器顯示風速值及溫度值(°C 或 °F).
- (5)風速單位選擇, 按住不放單位鍵(圖 3-4)顯示幕循環顯示 m/s, FPM, km/h, knots, mph.
- (6). 測量方式:

- (a). 將(圖 3-19)感應器遮蓋往下滑動到固定位置, 讓感應器與環境流動接觸.
- (b). 風速感測棒長度, 可伸縮尺寸方便攜帶.

(7). 感應頭方向性:

測量時感應頭前方白點記號, 為測試依據點方向性.

4-2 热電偶 Type K 及 Type J

- (1)功能鍵選擇 tp 热電偶 Type K 及 Type J
- (2) 將溫度測棒插頭與溫度輸入插座(圖 3-8)連結進行量測.

4-3 讀值鎖定.

- (1)在測量中按下讀值鎖定鍵(圖 3-4), 將顯示值保住, 顯示器出現 REC 符號.
如欲取消此功能, 再按一次讀值鎖定鍵即可取消讀值鎖定功能..

- (2)再按讀值鎖定鍵, 將再次啟動讀值鎖定功能.

4-4 資料記錄. (最大值. 最小值)

- (1)資料記錄功能, 可記錄測量過程中之最大值. 最小值. 按下記憶記錄鍵(圖 3-4)
即開使作資料記錄, 此時顯示器出現"REC"符號.
- (2)需將記憶記錄值呼出按(圖 3-4), 即可叫出大值. 最小值.
 - a. 按一下記憶值呼出鍵, 顯示器出現"Max"符號, 此時顯示器顯示測量過程中之最大值.
 - b. 再按一下記憶值呼出鍵, 顯示器出現"Min"符號, 此時顯示器顯示測量過程中之最小值.
- (3) 欲取消資料記錄功能, 再按(圖 3-4)超出 2 秒, 即可取消. 顯示器"REC"符號消失.

4-5 顯示器背光功能開關

當顯示器電源開 ON 時背光同時亮起, 輕按(圖 3-2)鍵背光消失不亮, 再次按背光功能啟動.

5. 資料記錄:

5-1 按裝記憶卡

- (1)記憶卡選擇 1G~16G 容量適用, 裝出(圖 3-9)記憶卡座槽.
- (2)格式化記憶卡參考後續設定鍵內容.
- (3)時間設定參考後續設定鍵內容.

5-2 自動記錄(設定取樣時間 ≥ 1 秒)

- (1)開始記憶在按"REC"符號的狀態下, 按一次"LOGGER"(圖 3-6)就會進入資料記憶模式.
- (2)在記憶模式中, 按一次"LOGGER"(圖 3-6)就會依照所設定的取樣時間開始計紀錄, 取樣的同時"REC"符號閃一下.
- (3)在記憶模式下, 按 REC(圖 3-4)可視為紀錄暫停, 並將資料的筆數儲存記憶卡。再按一下繼續紀錄.
- (4)欲取消記憶模式功能, 再按(圖 3-4)超出 2 秒, 即可取消. 顯示器"REC"符號消失.

5-3 手動紀錄(設定取樣時間 0 秒)

開始記憶在按"REC"符號的狀態下, 按一次"LOGGER"(圖 3-6)就會進入資料記憶模式, 每按一次紀錄一筆資料.

5-4 核對時間訊息

開機後按(圖 3-5)確定設定年/月/日/時/分/秒, 做為記錄時間.

5-5 核對取樣時間

開機後按(圖 3-6)確定設定取樣時間.

6. 記憶卡儲存資料/電腦讀出資料

取出記憶卡(圖 3-9), 連接讀卡機或電腦, 由電腦文書處軟體(EXCEL)讀取資料轉曲線圖形.

7. 設定鍵

使用前跳出記錄功能, 按鍵(圖 3-5)設定鍵 2 秒, 先進入設定方式然後按下(圖 3-3)按鈕, 項次選擇顯示幕將顯示八組函數依順序如下:(結束上述動作按(圖 3-2)跳出鍵)

- date.....設定時鐘時間(年/月/日/時/分/秒).
- dEC設定記憶卡小數點符號(美規 .)(歐規 ,).
- PoFF.....設定自動或手動關機.
- bEEP.....設定聲音開/關.
- tYPE.....設定熱電偶 Type K 及 Type J.
- t-CF.....設定溫度單位°C/°F.
- SP-t.....設定取樣時間(時/分/秒).
- Sd F.....記憶卡格式化.

7-1 設定時鐘時間(年/月/日/時/分/秒)date.

- (1)按(圖 3-4)鍵調整時間,(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵調整(年月日時分秒)時間確定按執行鍵(圖 3-4).

- (2)按(圖 3-5)確定設定年/月/日/時/分/秒, 做為記錄時間.

7-2 設定記憶卡小數點符號.

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示 UAS(美規)或 Euro(歐規). 確定按(圖 3-4).

7-3 設定自動或手動關機.

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示 YES 或 ON. 確定按(圖 3-4).

7-4 設定蜂鳴器聲音開/關.

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示 YES 或 ON. 確定按(圖 3-4).

7-5 設定熱電偶 Type K 及 Type J.

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示 K 或 J. 確定按(圖 3-4).

7-6 設定°C 摄氏或°F 華氏.

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示°C 或°F. 確定按(圖 3-4).

7-7 取樣時間設定.

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示(0/1/2/5/10/30/60/120/300/600/1800/3600 秒). 確定按(圖 3-4).

7-8 記憶卡格式化

按(圖 3-6) ▲向上或(圖 3-5)向下▼鍵顯示 YES 或 ON.

8. 電源轉換器

使用直流 9 伏特電源轉換器, 連接(圖 3-12)座孔.

9. 電池更換.

當顯示器左上角出現"" 符號時, 表示電池電力不足. 請更換新電池. 建議使用鹼性電池. 如長期不使用時, 請將電池取出, 以免造成主機損壞.

10. 重置設定

微晶片 CPU 系統停止或故障按(圖 3-11)重新開機.

11. RS-232 電腦介面功能

這儀器特殊介面輸出孔, 3.5mm 插頭, 16 位元輸出.